

Fremdfirmenrichtlinie

Harzer Zinkoxide GmbH, Landstraße 93, 38644 Goslar

ARBEITSSCHUTZ:

Der Auftragnehmer ist im Rahmen seines Auftrages verpflichtet folgendes zu beachten:

- Einhaltung aller für seine Tätigkeit zutreffenden gesetzlichen Vorschriften und Regeln hinsichtlich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Sicherheit und Sicherheitstechnik, sowie der Arbeitsmedizin
- Einhaltung aller für den Auftrag relevanten gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Regelungen (DGUV V1 §5)
- Abstimmung von Maßnahmen zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz mit dem Auftraggeber
- Nachweis über Einweisung der eingesetzten Mitarbeiter bezüglich durchzuführender Arbeiten beim Auftraggeber
- Tragen der Persönlichen Schutzausrüstung (Schutzhelm und Sicherheitsschuhen) auf dem gesamten Werksgelände mit Ausnahme der Sozialräume und Büros
- striktes Verbot von Alkohol- und Drogen im gesamten Betriebsbereich
- Rauchverbot mit Ausnahme ausgewiesener Raucherzonen
- Nahrungsaufnahme ausschließlich im Speiseraum des Sozialgebäudes
- Verwendung von zur Verfügung gestelltem Atemschutz in allen Bereichen mit Staubanfall und dem sog. "Roten Bereich" (Produktionsbetriebe)
- Beachtung der Grundregeln der arbeitsmedizinischen Vorsorge der Gefahrstoffverordnung zum Schutz der eingesetzten Mitarbeiter (z.B. gegen bleihaltige Stäube und Bleiverbindungen, polychlorierten Dibenzodioxinen/-furanen)
- Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung ggf. Einmalanzügen zum Schutz vor Verletzungen und Kontakt mit Staub
- Information über potentielle Gefährdungen und Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz vor Aufnahme der Arbeit beim zuständigen Koordinator des Auftraggebers

- Durch den Auftragnehmer sind nachfolgende Vorsorgeuntersuchungen für Mitarbeiter, die längere Zeit in bleibelasteten Bereichen tätig sind, vor Arbeitsaufnahme gemäß Regelungen und Grundsätzen der Gefahrstoffverordnung sicherzustellen:

| | |
|----------|---|
| x G 2 | Blei oder seine Verbindungen |
| x G 25 | Fahr- und Steuertätigkeiten, sofern Fahrzeuge und/oder Maschinen bedient werden |
| x G 26-2 | Atemschutz, sofern Atemschutz getragen werden muss |
| x G 32 | Cadmium oder seine Verbindungen |
| x G 41 | bei Arbeiten mit Absturzgefahr |

- Mit Auftragsannahme erklärt der Auftragnehmer die geforderten Untersuchungen durchgeführt zu haben.
Zudem empfiehlt die Harzer Zinkoxide GmbH dem Auftragnehmer, pro eingesetzten Mitarbeiter nach Beendigung der Arbeiten die Durchführung einer dazugehörigen Ausgangsuntersuchung.
- Vorlage eines Fahrauftrages sowie eines Führerscheins des betroffenen Mitarbeiters, der ein Fahrzeug führen soll
- Beachtung der auf dem Werksgelände gültigen Straßenverkehrsordnung und Verkehrsbeschilderung
- Beachtung des kreuzenden Schienenverkehrs mit Vorrang
- Einholung von Erlaubnisscheinen für alle Arbeiten mit Hitzeentwicklung wie Trennen, Schleifen, Schweißen usw.
- Verbot des Fotografierens
- Benennung eines Beauftragten für Arbeitsschutz vor Arbeitsbeginn

Für alle Fragen, die mit der auszuführenden Tätigkeit zusammenhängen, steht Ihnen der zuständige Koordinator zur Verfügung. Es besteht für den Auftragnehmer Informationspflicht.

Energieeffizienz:

Unser Unternehmen ist nach DIN EN ISO 50001 zertifiziert und aus diesem Grund sind wir bestrebt, Ressourcen zu Energie effizient zu nutzen und fordern daher unsere Lieferanten auf, aktiv mitzuwirken. Es wird darum gebeten, stets auch proaktiv Alternativen anzubieten, die besonders energieeffizient sind oder effizienter als der Standard.

Zu liefernde Produkte müssen, sofern anwendbar, der sogen. Ökodesign-Richtlinie (Richtlinie 2009/125/EG sowie den zugehörigen Durchführungs- und Kennzeichnungsverordnungen entsprechen. Des Weiteren müssen die Produkte eine gültige CE-Kennzeichnung aufweisen.

Soziale Verantwortung:

Unser Unternehmen hat hohe soziale und ethische Standards und fordert unsere Lieferanten aktiv auf diese auch einzuhalten.

Die Harzer Zinkoxide GmbH akzeptiert keine Produkte oder Dienstleistungen von Lieferanten die Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder moderne Sklaverei einsetzen oder nutzen.